




VÉRIFICATEUR DE PRISE DDFT



IMPORTANT : Avant d'utiliser votre vérificateur de prise, veuillez lire et comprendre ce guide d'utilisation.

GUIDE D'UTILISATION

2

modèle n° 152-2846-4 | Nous contacter au 1-800-689-9928

CONNAÎTRE VOTRE VÉRIFICATEUR DE PRISE

INTRODUCTION

Ce vérificateur de prise peut être utilisé pour détecter le câblage défectueux dans les prises à 3 fils. Il comprend également un vérificateur de prise DDFT pour examiner le DDFT pour le bon fonctionnement. Il constitue un excellent outil de vérification.

AVERTISSEMENT

- Lisez toutes les instructions d'utilisation avant utilisation. Soyez extrêmement prudent lorsque vous vérifiez les circuits électriques pour éviter les blessures dues aux chocs électriques.
- Le vérificateur n'effectue pas de vérification complète. Il vérifie uniquement les raccords défectueux les plus communs.
- Consultez un électricien qualifié pour résoudre les problèmes indiqués ci-dessous.
- Le vérificateur ne détectera pas deux fils sous tension dans le circuit.
- Le vérificateur n'indiquera pas l'inversion des conducteurs mis à la masse et de mise à la terre.
- Avant utilisation, vérifiez le fonctionnement du vérificateur sur une prise dont le fonctionnement est connu comme étant sous tension. Ne l'utilisez pas s'il fonctionne mal.
- Pour éviter les lectures erronées, tous les appareils et équipements doivent être débranchés/déconnectés du circuit à vérifier.
- Faites preuve de prudence lorsque vous travaillez avec des intensités électriques supérieures à 30 V CA RMS, 42 V max. ou 60 V CC. De telles intensités présentent un risque de choc électrique.
- Pour éviter tout choc électrique, ne touchez aucun fil conducteur avec la main ou la peau.
- N'utilisez pas le vérificateur en présence de gaz, de vapeur ou de poussière explosifs.
- Gardez toujours le vérificateur sec et propre.
- Le vérificateur peut ne pas indiquer la présence d'un fil chaud parce qu'un fil chaud peut être présent même si aucun des témoins de l'essai ne s'allume.
- Utilisez le vérificateur sur un circuit de 115 V à 125 V CA uniquement.
- Le vérificateur ne détectera pas une série de défauts.
- Lors de l'essai DDFT installé dans un système à 2 fils (aucun fil de terre disponible), le vérificateur peut donner une fausse indication que le DDFT ne fonctionne pas correctement. Si cela se produit, révisez le fonctionnement du DDFT à l'aide des boutons TEST et RÉINITIALISER. La fonction d'essai du bouton DDFT démontre le bon fonctionnement.


3

MASTERCRAFT

modèle n° 152-2846-4 | Nous contacter au 1-800-689-9928

CONSIGNES D'UTILISATION

DESCRIPTION DU MULTIMÈTRE



CONSIGNES D'UTILISATION

Test de câblage des prises

- Branchez le vérificateur dans n'importe quelle prise 125 V standard ou dotée d'un DDFT. L'avertisseur sonnera et tous les voyants s'allumeront indiquant que le vérificateur est allumé. Le vérificateur vérifiera automatiquement l'état du câblage avec tous les voyants allumés. Une fois la vérification terminée, les DEL s'éteindront accompagnées de ces bips.
- Le résultat du test n'est indiqué que par une seule DEL allumée.
- Faites correspondre l'indication du vérificateur avec le texte adjacent à la DEL allumée.
- Si aucune DEL ne s'allume, cela indique que « ouvert et chargé ».
- Si le vérificateur indique un problème de câblage, coupez toute alimentation à la prise et arrêtez les tests. Consultez ensuite un électricien qualifié.

REMARQUE :

Avant l'essai, assurez-vous que le DDFT est installé dans un système à 3 fils avec un câblage correct.

4

MASTERCRAFT

modèle n° 152-2846-4 | Nous contacter au 1-800-689-9928

VÉRIFICATION DE LA PRISE DDFT

- Consultez les instructions du fabricant de l'appareil DDFT pour déterminer si le DDFT est installé conformément aux spécifications du fabricant.
- Vérifiez le câblage correct de la prise et de toutes les prises connectées à distance sur le circuit de branchement.
- Appuyez sur le bouton TEST de la prise DDFT, le DDFT devrait déclencher. Si ce n'est pas le cas, n'utilisez pas le circuit et consultez un électricien. S'il déclenche, appuyez sur le bouton RESET (réinitialiser) de la prise.
- Branchez le vérificateur dans la prise à vérifier. Vérifiez que le câblage de la prise est bon, comme il est décrit dans la section « Essai de câblage de la prise ».
- Appuyez sur le bouton du vérificateur pendant au moins 6 secondes. La DEL illuminée s'éteint lorsque le DDFT se déclenche.
- Si le DDFT ne se déclenche pas, ce qui indique :
 - un problème de câblage avec un DDFT totalement utilisable, ou
 - câblage approprié avec un DDFT défectueux.
 Consultez un électricien qualifié pour vérifier l'état du câblage et du DDFT.

REMARQUE :

Avant l'essai, assurez-vous que le DDFT est installé dans un système à 3 fils avec un câblage correct.

5

MASTERCRAFT

modèle n° 152-2846-4 | Nous contacter au 1-800-689-9928

NETTOYAGE

Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer le vérificateur. N'utilisez jamais de détergents ou de solvants.

DÉCLARATION

- Ce mode d'emploi est modifiable sans préavis.
- Notre société ne sera pas tenue responsable en cas de perte.
- Le contenu de ce mode d'emploi ne peut pas être utilisé comme raison d'utiliser l'appareil pour une application spéciale.

GARANTIE

Cet article Mastercraft comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

FABRIQUÉ EN CHINE
IMPORTÉ PAR
MASTERCRAFT CANADA TORONTO, CANADA M4S 2B8

ÉLIMINATION DE CET ARTICLE

Cher client,
Si vous avez l'intention à un moment donné de jeter cet article, alors veuillez garder à l'esprit qu'un bon nombre de ses composants sont constitués de matériaux précieux, qui peuvent être recyclés.



Veuillez ne pas le jeter à la poubelle, mais consultez votre conseil municipal pour les installations de recyclage dans votre région.

FICHE TECHNIQUE

Tension de fonctionnement : 115–125 V CA, 60 Hz

Courant de fonctionnement : < 3 mA

Courant de test du disjoncteur différentiel : 6 – 9 mA

Certifications et conformité : Conforme à la norme UL 1436 - 2016

Environnement de fonctionnement : Température : 0 à 40 °C (32 à 104 °F)

Humidité relative : < 80 %

Environnement de rangement : Température : -10 à 45 °C (14 à 113 °F)

Humidité relative : < 80 %

Altitude : 0–2 000 m (0–6 561 pi)

Degré de pollution : 2

Environnement : Utilisation à l'intérieur

Taille : 91,5 x 43 x 26 mm (3 5/8 x 1 11/16 x 1 po)