




ALUMINUM 3-BLADE TRIPOD WORK LIGHT

model no. 037-6389-4

IMPORTANT:
Please read this manual carefully before using
this light and save it for reference.



INSTRUCTION MANUAL

OPERATION


CHARGING INSTRUCTIONS

SAFETY


4

ADJUSTING THE TELESCOPING TRIPOD

To extend the tripod legs: loosen the tripod fixture screw, pull the pipe of tripod until the legs lock in place at the bottom of tripod, then tighten the tripod fixture screw.



To adjust the tripod height: loosen the tripod fixture screw, adjust to the desired height, then tighten the tripod fixture screw.



Warning: Be careful not to get your hands crushed when extending the tripod legs. Place the tripod on a stable, flat surface.

To return the legs to the folded position for storage, reverse above operation.

Charge the aluminum 3-blade worklight via the supply USB cable into supplied USB AC adaptor.

- 1 Insert the USB cable into the type C charging socket and plug the other end of cable into USB AC adaptor to charge the light. The charging LED indicator will glow RED while charging is in progress.
- 2 The battery will be fully charged after approximately 6 hours, and the RED charging LED indicator will turn to GREEN when the light is fully charged.
- 3 Disconnect the USB cable from the light, and remove the adaptor from the wall socket.

THE BATTERY SHOULD BE RECHARGED EVERY THREE MONTHS.

This will help extend battery life.

1

model no. 037-6389-4 | contact us 1-888-942-6686

BEFORE YOU USE THIS DEVICE FOR THE FIRST TIME, PLEASE READ THE FOLLOWING NOTES IN THIS MANUAL AND HEED ALL WARNINGS, EVEN IF YOU ARE FAMILIAR WITH HANDLING ELECTRONIC DEVICES. KEEP THIS MANUAL IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING!

- Do not use if broken, bent, cracked or damaged parts are present. Any light that appears damaged in any way or operates abnormally must be removed from service immediately. Inspect before each use.
- This light is not to be used by children. Keep out of reach of children.
- Do not leave the light on and unattended.
- Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak.
- Do not charge or use near open flames or glowing embers.
- Do not shine directly into eyes.
- Never block lens and reflector during operation.
- Unplug unit and allow it to cool before attempting any cleaning or maintenance.


CAUTION!

- Do not store the light for an extended period of time. Charge every three months during storage.
- Do not charge the light for an extended period of time. Overcharging may shorten battery life.
- You must give the light battery a top-up charge at the time of purchase.
- Avoid charging at temperatures below 39°F (4°C).

2

Your new aluminium 3-blade worklight provides a safe and powerful light which can broadcast to a larger area as needed. The telescoping tripod extends up to 3' 11" (1.2 m) and can be quickly and easily adjusted. The light can be used separately or installed on the tripod depending on your needs.

No.	Description	No.	Description
1	On/off switch	8	COB LED
2	Increase brightness button	9	Metal hook
3	Decrease brightness button	10	Telescoping tripod
4	Rubber cover of USB socket	11	5 V 2 A USB AC adaptor
5	Type C charging socket	12	USB charging cable
6	Charging LED indicator	13	Each blade can be adjusted up and down to 90°, and can rotate a maximum of 180°
7	USB outlet to charge your mobile devices		



3

model no. 037-6389-4 | contact us 1-888-942-6686

PACKAGE CONTENTS

Aluminum 3-blade worklight
USB AC adaptor
USB charging cable

RUNNING TIME

The approximate running times for this light when the battery is fully charged and in maximum performance state are as follows:

High light mode: around 4 hours

Low light mode: around 8 hours

In order to ensure maximum battery performance, the light should be fully charged before being used for the first time.

Press the on/off switch (part 1) to turn on or off the light. With the light on, the brightness can be adjusted using the (+) and (-) buttons (part 2 and part 3). When the light flashes twice, it indicates the light has reached the maximum or minimum brightness.

Recharge the battery immediately after each use.


Note: The USB AC adaptor can charge the battery, and it can be used as a power supply while it's charging the battery, but the brightness will be around 200-2000 lumen, depending on the capacity of the battery.

USB OUTLET

The USB outlet (part 7) will function as an outlet with 5 V 2 A max. Use a USB cable to charge devices such as mobile phones, media players, tablets, etc.

WORKLIGHT INSTALL TO THE TRIPOD

There is a screw hole on the bottom of the light. Align the screw of the tripod and tighten to attach the light to the tripod.



5

Clean the cooled lens with household window cleaner; then wipe with a soft, clean, dry cloth. Clean the housing with a clean, dry cloth. Do not expose the light to direct sunlight. Dry thoroughly before use. Store the light in a dry, clean area. Avoid high humidity. Only qualified service personnel must perform repairs. Do not open the exterior casing of the light as there are no user-serviceable parts inside. Opening or tampering with the casing may void any guarantee and/or cause damage to the product or personal injury. LED bulbs will never wear out under normal conditions and do not need to be replaced. For safety precautions, do not change the battery. Seek a professional for assistance if a new battery is needed.

Store the light in a clean and dry area. Store the supplied cable with this product safely. This will ensure you always have the charging device when needed. To prevent fire or burning, allow the light to cool down completely before you store it. Do not store the discharged light as this will shorten its service life.



CAN ICES-5(B)
/NMB-5(B)



ENERGY
PERFORMANCE
VERIFIED
RENDEMENT
ENERGETIQUE
VERIFIÉ

This product contains an internal Li-ion battery made from environmentally-sensitive materials. Please return this product to your local dealer or to your local recycling station, where batteries will be recycled or disposed of properly.

This product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. MotoMaster Canada agrees to have any defective lights replaced free of charge, within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

Made in China

Imported by MotoMaster Canada Toronto, Canada M4S 2B8.




LAMPE DE TRAVAIL SUR TRÉPIED EN ALUMINIUM À 3 PALES

Nº de modèle : 037-6389-4

IMPORTANT :

Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'utiliser cette lampe et le conserver aux fins de consultation ultérieure.



SÉCURITÉ

1

Nº de modèle 037-6389-4 | Contactez-nous au 1 800 689-9928

AVANT D'UTILISER CET APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VUEILLEZ LIRE LES NOTES SUIVANTES DANS CE MODE D'EMPLOI ET TENIR COMpte DE TOUS LES AVERTISSEMENTS, Même SI VOUS ÊTES FAMILIARISÉ AVEC LA MANIPULATION DES APPAREILS ÉLECTRONIQUES. CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI DANS UN ENDROIT SÛR AUX FINS DE CONSULTATION ULTRIEURE.

AVERTISSEMENT!

- Ne l'utilisez pas si des pièces sont cassées, tordues, craquées ou endommagées. Vous devez cesser immédiatement d'utiliser une baladeuse qui semble endommagée ou qui ne fonctionne pas normalement. Inspectez-la avant chaque usage.
- Cette baladeuse n'est pas conçue pour les enfants. Tenez-la hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas la baladeuse allumée sans surveillance.
- Ne jetez pas les batteries dans le feu. Elles peuvent exploser ou couler.
- Ne la rechargez pas et ne l'utilisez pas près de flammes ou de braises ardentes.
- Ne dirigez pas la lumière directement dans les yeux.
- N'allumez pas la baladeuse lorsque vous la rechargez, car vous l'endommagerez.
- Ne bloquez jamais la lentille et le réflecteur pendant le fonctionnement.
- Débranchez la baladeuse et laissez-la refroidir avant de tenter toute opération de nettoyage ou d'entretien.

ATTENTION!


- N'entreposez pas la baladeuse pour une période de temps prolongée. Rechargez tous les trois mois pendant l'entreposage.
- Ne chargez pas la baladeuse pour une période de temps prolongée. La surcharge risque de réduire la durée de vie de la batterie.
- Vous devez complètement recharger la batterie de la baladeuse après l'achat.
- Évitez de charger la batterie à des températures inférieures à 39 °F (4 °C).

DESCRIPTION DU PRODUIT

2

Votre nouvelle lampe de travail en aluminium à 3 pales fournit une lumière puissante qui peut être diffusée au besoin sur une grande surface. Le trépied télescopique s'étend jusqu'à 3 pi 11 po (1,2m) et peut être réglé rapidement et facilement. La lampe peut être utilisée séparément ou installée sur le trépied, selon vos besoins.

Nº	Description	Nº	Description
1	Interrupteur marche/arrêt	8	DEL COB
2	Bouton d'augmentation de la luminosité	9	Crochet en métal
3	Bouton de diminution de la luminosité	10	Trépied télescopique
4	Couvercle en caoutchouc pour port USB de recharge	11	Adaptateur secteur USB de 5 V 2 A
5	Port de recharge de type C	12	Câble de recharge USB
6	Voyant DEL de charge	13	Chaque pale peut être ajustée de haut en bas à 90° et peut pivoter à 180° au maximum.
7	Port USB pour recharger vos appareils mobiles		



DESCRIPTION DU PRODUIT

FONCTIONNEMENT

UTILISATION

INSTRUCTIONS DE RECHARGE

3

Nº de modèle 037-6389-4 | Contactez-nous au 1 800 689-9928

CONTENU DE LA BOÎTE

Puissance requise :	5 V, 2 000 mA
Type de batterie :	interne, rechargeable, au lithium
Batterie :	4 x 3,7 V 2000 mAh
Type d'ampoule :	DEL
Durée de recharge :	environ 6 heures

AUTONOMIE

L'autonomie approximative de cette lampe lorsque la batterie est entièrement chargée et en état de performance maximale est présentée ci-après :

- mode d'intensité lumineuse élevée – environ 4 heures
- mode d'intensité lumineuse faible – environ 8 heures

Afin d'assurer une performance maximale de la batterie, la lampe doit être complètement chargée avant d'être utilisée pour la première fois.

Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt (partie 1) pour allumer ou éteindre la lampe. Lorsque la lampe est allumée, la luminosité peut être réglée à l'aide des boutons (+) et (-) (partie 2 et partie 3). Lorsque la lampe clignote deux fois, cela indique que la lampe a atteint la luminosité maximale ou minimale.

Rechargez la batterie immédiatement après chaque utilisation.


Remarque : L'adaptateur CA USB peut charger la batterie, et il peut également être utilisé comme source d'alimentation pendant qu'il charge la batterie, mais la luminosité sera d'environ 200 à 2 000 lumens, en fonction de la capacité de la batterie.

PORT USB

Le port USB (partie 7) fonctionnera comme une prise de 5 V, 2 A. Utilisez un câble USB pour charger des appareils comme des téléphones mobiles, des lecteurs multimédias, des tablettes, etc.

INSTALLATION DE LA LAMPE DE TRAVAIL SUR LE TRÉPIED


Il y a un trou de vis au bas de la lampe. Alignez la vis du trépied et serrez pour fixer la lampe au trépied.





4

RÉGLAGE DU TRÉPIED TÉLESCOPIQUE

Pour rallonger les pieds du trépied, desserrez la vis de fixation du trépied, tirez sur le tube du trépied jusqu'à ce que les pieds se verrouillent au bas du trépied, puis resserrez la vis de fixation du trépied.



Pour régler la hauteur du trépied : desserrez la vis de fixation du trépied, réglez-la à la hauteur souhaitée, puis serrez la vis de fixation du trépied.



Avertissement : Faites attention à ne pas vous écraser les mains lorsque vous allongez les pieds du trépied. Placez le trépied sur une surface plane et stable.

Pour replacer les pieds en position repliée pour le rangement, inversez l'opération ci-dessus.

Chargez la lampe de travail en aluminium à 3 pales via le câble USB d'alimentation qui se trouve dans l'adaptateur secteur USB fourni.

- 1 Insérez le câble USB dans la prise de recharge de type C et branchez l'autre extrémité du câble dans l'adaptateur CA USB pour charger la lampe. Le voyant DEL de charge s'allumera en rouge pendant la recharge.
- 2 La batterie sera complètement rechargeée après environ 6 heures, et le voyant de charge ROUGE tournera au VERT une fois l'appareil complètement chargé.
- 3 Débranchez le câble USB de la lampe et retirez l'adaptateur de la prise murale.

LA BATTERIE DOIT ÊTRE RECHARGÉE TOUS LES TROIS MOIS.

Cela aidera à prolonger la durée de vie de la batterie.

RANGEMENT ENTRETIEN

5

Nettoyez les lentilles refroidies avec un produit nettoyant pour vitre, puis essuyez avec un chiffon doux, sec et propre. Nettoyez le boîtier avec un chiffon propre et sec. N'exposez pas la lampe à la lumière directe du soleil. Séchez complètement la lampe avant de l'utiliser. Rangez la lampe dans un endroit sec et propre. Évitez une humidité élevée.

Seul le personnel qualifié doit effectuer les réparations. N'ouvrez pas le boîtier extérieur de la lampe, car il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. L'ouverture ou l'altération du boîtier peut annuler toute garantie ou endommager l'article ou occasionner des blessures. Les ampoules à DEL ne pourront jamais s'user dans des conditions normales et n'ont pas besoin d'être remplacées. Par mesure de sécurité, ne remplacez pas la batterie. Si la batterie doit être remplacée, faites appel à un professionnel pour assistance.

Rangez la lampe dans un endroit propre et sec. Rangez de façon sûre le câble fourni avec cet article. Ainsi, vous auriez toujours le dispositif de chargement disponible au besoin. Pour éviter tout risque d'incendie ou de brûlure, laissez la lampe refroidir complètement avant de la ranger. Ne rangez pas la lampe en état déchargé, car cela réduira sa durée de vie.



CAN ICES-5(B)
/NMB-5(B)

ENERGY
PERFORMANCE
VERIFIED
RENDEMENT
ÉNERGÉTIQUE
VERIFIÉ
Intertek

Cet article contient une batterie interne au lithium-ion fabriquée à partir de matériaux nocifs pour l'environnement. Veuillez retourner cet article à votre revendeur local ou à votre emplacement de recyclage local, où les batteries seront recyclées ou éliminées adéquatement.

Cet article comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). MotoMaster Canada consent à réparer ou remplacer gratuitement le projecteur défectueux lorsque celui-ci est retourné avec la preuve d'achat par l'acheteur original, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine
Importé par MotoMaster Canada, Toronto, Canada M4S 2B8.